

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №**

с. Кулун

« 29 » февраля 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1.** Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кулунская основная общеобразовательная школа», дошкольная группа
- 1.2.** Адрес объекта: 662261, Красноярский край, Ужурский район, с. Кулун, ул. Спортивная 5
- 1.3.** Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 1этажа, 247.5 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 3869 кв.м
- 1.4.** Год постройки здания: 1964, год последнего капитального ремонта: нет.
- 1.5.** Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 год, капитального-нет
- 1.6.** Название организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кулунская основная общеобразовательная школа», МБОУ «Кулунская ООШ», дошкольная группа
- 1.7.** Юридический адрес организации (учреждения) 662261, Красноярский край, Ужурский район, с. Кулун, ул. Спортивная д.5

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: сфера деятельности обучение и воспитание дошкольников, всего услуги предоставляются 21 ребенку.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
из г. Ужур общественным транспортом (рейсовый автобус)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 5-10 минут
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) да
- 3.2.4 Перекрестки не регулируемые
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*
отсутствует
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: да
Их обустройство для инвалидов на коляске: *не обустроены*

Комментарий к заключению:

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

- указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (С, Г, У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично (помощь сотрудника) для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития, инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установка визуальной информации, тактильных обозначений
2	Вход (входы) в здание	Установка пандуса, входная дверь, установка перил, установка светового и звукового маяка, изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом, расширение крыльца и тамбура, убрать пороги
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывание дверей, установка светового и звукового маяка, Расширение тамбура и крыльца . реконструкция выхода (установка поручней, пандус)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка тактильных табличек и направляющих полос
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка опорно-откидных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений, расширение дверных проёмов, установка удерживающих устройств для дверей, убрать пороги
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Необходимо внести изменения в оповещение при ЧП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Обустройство мест отдыха (лавочки)
8	Все зоны и участки	Установка пандусов, перил, поручней, установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, кнопки вызова, задерживающих закрывание дверей устройств, звукового и светового оповещения

4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.3. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://moukulun.ru/>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:	на 1 л
1. Территории, прилегающей к объекту	на 1 л
2. Входа (входов) в здание	на 1 л
3. Путей движения в здании	на 1 л
4. Зоны целевого назначения объекта	на 1 л
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 1 л
6. Системы информации (и связи) на объекте	

Председатель комиссии (руководитель рабочей группы)

Заместитель директора по ВР,
Желоботкина Ирина Николаевна

(Должность, Ф.И)

(Подпись)

Члены рабочей группы

Заместитель директора по УВР,
Фёдорова Светлана Николаевна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы

Социальный педагог
Абрамчукова Татьяна Николаевна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы

Учитель начальных классов
Безбородникова Раиса Ивановна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы

Заместитель директора по ДВ,
Поленок Вера Ивановна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

Председатель Ужурской
общественной организации
Всероссийского общества
инвалидов,

представители общественных
организаций инвалидов

Логинова Людмила Михайловна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Согласовано:

Руководитель учреждения
(организации)

Директор,
Давлетова Наталья Викторовна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « _____ » 2016 г. (протокол № _____)

Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Приложение № 1 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

от « 29 » февраля 2016 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ «Кулунская ООШ», дошкольная группа Красноярский край, Ужурский район,
с.Кулун, ул. Спортивная, д.5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	оно 2	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствует площадка для остановки транспорта, расширить входную	О,К,С,Г		Строительство
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствуют визуальная информация, тактильные обозначения, лавочки для отдыха	О, К, С, Г	установка визуальной информации, тактильных обозначений, лавочек для отдыха	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса	К, О	Устройство пандусов	строительство
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствие визуальной информации	К,О	Установка визуальной информации, строительство парковки	Строительство
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние	Приложение	Рекомендации по адаптации
--------------------------	-----------	------------	---------------------------

функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)1 к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И - (С, Г, У) ДПИ-(У) ВНД - (К,О)	-	-	Строительство, монтаж, текущий ремонт

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

1 - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МБОУ «Кулунская ООШ», дошкольная группа Красноярский край, Ужурский район,
с.Кулун, ул. Спортивная, д.5

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	о б %	Содержание	Значимо для инвалиде (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Крыльцо	есть			Отсутствуют перила	К,О,С	Установка перил	Монтаж
2.2	Пандус (наружный)	нет			отсутствует	К,О	Установка наружных пандусов	Строительство
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствует тактильная информация об учреждении, отсутствует навес	С	Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом, установка навеса	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			Отсутствует задерживающее устройство дверей, отсутствие светового и звукового сигнала	К, О, С,Г	Установка задерживающего устройства дверей, светового и звукового маяка	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть			Ширина тамбура не соответствует норме		Расширение тамбура	Строительство, монтаж
ОБЩИЕ								

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)2 к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (С, Г) ДП-И-(У) ВНД (К,О)	-	-	Строительство, текущий ремонт, монтаж

Комментарий к заключению:

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Приложение № 3 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от «29» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Кулунская ООШ», дошкольная группа Красноярский край, Ужурский район,
с.Кулун, ул. Спортивная, д.5

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	оно %	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридоры	нет						
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус(внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Отсутствует удерживающее устройство, световой и звуковой сигнал	К,О, С, Г	Установка удерживающего устройства, светового и звукового сигнала	Монтаж
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Дверные проёмы и выходы (эвакуационные соответствуют,	К,О,С	реконструкция выхода (установка поручней, пандус)	Монтаж
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания	ДЧ-И (К,О,Г,С) ДП-И (У)	-	-	Текущий ремонт, монтаж

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов)

Комментарий к заключению:

инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение № 4 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от « 29 » февраля 2016 г

І Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант І - зона обслуживания инвалидов

МБОУ «Кулунская ООШ», дошкольная группа Красноярский край, Ужурский район,
с.Кулун, ул. Спортивная, д.5

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	о % %	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

ІІ Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания		-	-	

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «Кулунская ООШ», дошкольная группа Красноярский край, Ужурский район,
с.Кулун, ул. Спортивная, д.5

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	оно оно %	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	-	Узкие дверные проёмы при входе Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, опорно-откидные поручни	К,С,О	Расширение дверных проёмов Установка Опорно-откидных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	Узкие дверные проёмы при входе, имеется преграда при движении (порог)	К, О	Расширение дверных проёмов	Монтаж
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарногигиеническое помещение (туалет)	ДП-И (О,Г,У, С)	-	-	Текущий ремонт, монтаж

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение № 6 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от « 29 » февраля 2016 г

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБОУ «Кулунская ООШ», дошкольная группа Красноярский край, Ужурский район,
с.Кулун, ул. Спортивная, д.5

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	о б %	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-		Указатели направления отсутствуют	С	Установление указателей направления	
6.2	Акустические средства	есть			Отсутствует звуковое оповещение о приеме	Г	Необходимо внести изменения в программу	Индивидуальное техническое решение
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует информация на языке Брайля и выпуклым шрифтом	С	Изготовление и установка табличек	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К,О,У)	-	-	Текущий ремонт и индивидуальное техническое решение

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на объекте есть звуковая система оповещения о пожаре и др. чрезвычайных ситуациях